

- EN | Instruktion manual
- NL | Gebruiksaanwijzing
- FR | Mode d'emploi
- DE | Bedienungsanleitung
- ES | Manual de usuario
- PT | Manual de utilizador
- IT | Manuele utente
- SV | Bruksanvisning
- PL | Instrukcja obsługi
- CS | Návod na použití
- SK | Návod na použitie
- FI | Käyttöopas
- RU | Руководство по эксплуатации



KW-2436

PARTS DESCRIPTION / ONDERDELENBESCHRIJVING / DESCRIPTION DES PIÈCES / TEILEBESCHREIBUNG / DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS / DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES / DESCRIZIONE DELLE PARTI / BESKRIVNING AV DELAR / OPIS CZĘŚCI / POPIS SOUČÁSTÍ / POPIS SŪČASTÍ / OSIEN KUVAVKSET / ПИСАНИЕ ЗАПЧАСТИ



ПРИМЕНЕНИЕ

- Перед включением устройства решите, будет ли использоваться чаша. Для включения устройства нажмите кнопку включения.
- Нажмите кнопку выбора единицы измерения и выберите необходимый индикатор веса. Доступны следующие единицы измерения: kg (килограммы), g (граммы), lb (фунты) или oz (унции).
- Устройство оборудовано функцией автоматического отключения. Функция автоматически выключает устройство, если оно не использовалось в течение 2 минут.
- Для выключения устройства вручную удерживайте кнопку включения нажатой в течение нескольких секунд.
- На дисплее показано значение температуры в месте установки устройства (в °C).
- Положите на весу взвешиваемые ингредиенты и считайте показания на дисплее. Максимальная нагрузка составляет 5 кг.

Взвешивание с помощью функции обнуления/выбора тары (функция добавления)

- Функция добавления позволяет после добавления продукта сбросить показания на дисплее на 0.
- Это позволяет взвешивать в одной емкости больше разных ингредиентов.
- Для включения устройства нажмите кнопку включения.
- Положите в емкость первый взвешиваемый ингредиент. Считайте показания на дисплее.
- После взвешивания нажмите переключатель Z/T для сброса значения на 0. После этого можно добавить следующий ингредиент.
- Повторите эту процедуру для взвешивания нескольких разных ингредиентов (например, ингредиентов для выпечки).
- Функция обнуления будет работать до 200 грамм, но при этом максимальный вес все равно будет составлять 5 килограмм. Функция выбора тары будет работать до 200 грамм, но при этом можно будет взвешивать только продукты весом до 5 килограмм с учетом уже взвешенной массы.

Коды дисплея

- Lo
- Аккумулятор почти разрядился. Замените.
- Err
- Слишком большой вес на весах. Уберите некоторые ингредиенты, выключите и снова включите устройство. Диапазон взвешивания устройства составляет от 2 до 5 000 грамм.


Установка сигнала таймера

- Нажмите кнопку включения, а затем нажмите кнопку таймера. Установите нужное время, нажимая кнопку Z/T для установки минут и кнопку выбора единиц измерения для установки секунд. Максимальное время составляет 99:59. После завершения установки нажмите кнопку таймера еще раз. На дисплее начнется обратный отсчет. При достижении 0 прозвучит звуковой сигнал.

ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Запрещается погружать электрические устройства в воду. Устройство не предназначено для очистки в посудомоечной машине.
- Устройство чистят с помощью влажной ткани. Используйте только мягкие чистящие средства. Запрещается использовать абразивные средства, скребки или металлические мочалки, которые могут царапать устройство.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

-  По истечении срока службы не выкидывайте данное устройство с бытовыми отходами. Вместо этого его необходимо сдать в центральный пункт переработки электрических или электронных бытовых приборов. На этот важный момент указывает данный символ, используемый на устройстве, в руководстве по эксплуатации и на упаковке. Используемые в данном устройстве материалы подлежат вторичной переработке. Способствуя вторичной переработке бытовых приборов, вы вносите огромный вклад в защиту окружающей среды. Информацию о ближайшем пункте сбора таких приборов можно узнать в органах местного самоуправления.

Поддержка

Вся доступная информация и сведения о запчастях приведены на веб-сайте www.tristar.eu!



WWW.TRISTAR.EU

Tristar Europe B.V. | Jules Verneweg 87
5015 BH Tilburg | The Netherlands